

**Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2023 / 2024 учебному году**

Составлен «08» августа 2023 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:

(в соответствии с уставом образовательной организации)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат № 2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная 71;

3. Фактический адрес: учебный корпус – Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная 71, спальный корпус – Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко 31а.

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания учебный корпус – 1953 год, спальный корпус – 1964 год;

(при наличии нескольких зданий - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Буткус Юлия Павловна, телефон 8(3435) 41-60-48;

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с

Уставом, № 20 -Д от 10.01.2020 г.

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Буткус Юлия Павловна, директор

(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Медведев Алексей Леонидович, инженер-энергетик

(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Китаева Елена Леонидовна, специалист по кадрам

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

от Государственного пожарного надзора

ст. инспектор ОДНПР № 1. Ч. Емелькин И.О. Медведев И.А.

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

чл-н комиссии Охотников А.А.

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

назначенный ОДНПР № 1. Ч. Емелькин И.О. Медведев И.А.
перспективный помощник Зверев Александр Александрович

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

председатель городской организации Рудникова А.А.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

председатель Леонков Алексей

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной организации Свердловской области (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации

Хрипунова Ю.И., председатель совета школы

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

Безусова Н.И., кладовщик

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

Татаурова С.В., специалист по ОТот родительской общественности Васильева А.С., председатель Родительского комитета ГБОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат № 2»**8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат № 2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

(полное наименование образовательной организации)

к 2023 / 2024 учебному году

(готова / не готова)

Председатель комиссии:

Бурмисев Ю.П.

(ФИО)

(подпись)

Заместитель

Председателя комиссии:

Мерверев А.В.

(ФИО)

(подпись)

Секретарь комиссии:

Киселева Е.А.

(ФИО)

(подпись)

Члены комиссии:

Зверев А.В.

(ФИО)

(подпись)

Осиповичев А.А.

(ФИО)

(подпись)

Лебедева Н.А.

(ФИО)

(подпись)

Леонков Алексей

(ФИО)

(подпись)

Хрипунова Ю.И.

(ФИО)

(подпись)

Безусова Н.И.

(ФИО)

(подпись)

Татаурова С.В.

(ФИО)

(подпись)

Васильева А.С.

(ФИО)

(подпись)

Особое мнение к акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2023/2024 учебному году

(ГБОУ СО «Нижнетагилская школа-интернат № 2», по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 71.)

На объекте имеется предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. № 66-02202023/0323пп/1 от 21.03.2023 г. со сроком исполнения 01.03.2024 г.:

- На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (пластиковых стеновых панелей) не более чем Г1, В1, Д2, Т2, примененных для отделки стен в обеденном зале вместимостью более 15, но не более 300 человек, расположенном на первом этаже (помещение № 21 по техническому паспорту БТИ) в здании класса Ф 4.1, п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.1,2,3,6 ст. 134, табл. 29 Федерального закона РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Также выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не организованы работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации), обеспечивающие исправное состояние указанных средств (отключены лучи № 3, № 5, № 14, № 17, пожарные извещатели в коридоре 4-го этажа, в помещении столовой находятся в сработке, речевой оповещатель на 2-м этаже не исправен), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;
2. Не обеспечено наличие устройств для самозакрывания у двух противопожарных дверей чердачного помещения, п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;
3. Не обеспечено содержание ограждений на крыше здания и наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (не восстановлено заполнение секций ограждения в осях 1-В, 4-В, не восстановлена деформированная секция по оси В в рядах 3-4 у металлического ограждения крыши здания согласно протокола № 34 от 17.11.2021 г.; не выполнена окраска пожарной лестницы, не выполнено удлинение пожарной лестницы до отметки 1,8 м. от земли согласно протоколов № 53, № 54 от 19.12.2018 г.), пп. «а» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;
4. По окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией производителя огнезащитных работ руководитель организации не обеспечил проведение повторной огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения: согласно приемо-сдаточному акту огнезащитных работ ООО «ПКФ ПиК» от 16.08.2019 года гарантированный срок эксплуатации огнезащиты до августа 2022 года. Ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности, не проводилось, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;
5. Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения, как лицензируемый вид деятельности, проводится не организацией, имеющей специальное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации, п. 48, п. 50, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 3, п. 3 приложения Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений";

6. Пожарные рукава пожарных кранов размещены не в встроенных пожарных шкафах, имеющих элементы для их фиксации в закрытом положении с открыванием дверей шкафов не менее чем на 90 градусов, п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

7. На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: на площадке лестничной клетки при подъеме на чердак установлена металлическая решетка с дверью, ширина двери в свету которой заужает ширину и занижает высоту лестничного марша, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

8. Места расположения огнетушителей на плане эвакуации не соответствуют действительности, п. 5 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 9.3.9.12 ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия;

9. На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: ширина эвакуационного выхода в свету из помещения психомоторики на 3-м этаже (помещение № 28 по тех.паспорту БТИ) при числе менее 15 человек менее 0,8 метра, а именно 0,7 м., ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.5, п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

10. На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: в здании на путях эвакуации коридора 3-го этажа не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», раздел 7.6 СП 52.13330;

11. При изменении функционального назначения части здания не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности применительно к новому назначению этих помещений: части помещений различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение книгохранилища Ф 5.2 от помещений Ф 4.1), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

12. Не обеспечено устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций объекта защиты: не восстановлен огнезащитный штукатурный слой стен лестничной клетки, в тамбуре запасного выхода у электрощитовой (помещение № 39 по

тех.паспорту БТИ), в кабинете технологии на 1-м этаже, в помещении склада на 1-м этаже (помещение № 4, № 16 по тех.паспорту БТИ), п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

13. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (пластиковых стеновых панелей), примененного для отделки стен на пути эвакуации в коридоре кухни на 1-м этаже не более чем Г1, В1, Д2, Т2, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.1,2,3,6 ст.134, таб. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

14. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, а именно: в кабинете технологии на 1-м этаже (помещение № 6 по тех.паспорту БТИ), произведен монтаж помещений, стены которых выполнены из горючих материалов, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

15. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (потолочные плиты, краска), примененного для отделки потолка в спортивном зале с вместимостью более 15, но не более 300 человек, не более чем Г1, В1, Д2, Т2, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.1,2,3,6 ст.134, табл. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

16. Конструктивное исполнение эвакуационных выходов не обеспечивает безопасную эвакуацию людей (разрушено покрытие крыльца запасного выхода), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.1,2 ст.53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2(1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

17. В тамбуре основного входа-выхода из здания устроены кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, пп. «в» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

18. В кладовых тамбура основного входа-выхода из здания допускается эксплуатация светильников без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника, электропроводка проложена по горючему основанию, пп. «в», «з» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

Старший инспектор ОНДиПР ОНД и ПР г. Нижний Тагил
и Горноуральского ГО УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
капитан внутренней службы

Н.А. Лебедева